


Mensole con cerniera, orientabili verso sinistra e verso destra per un cambio agevole e razionale degli stampi sulla tavola della pressa

Capacità di carico per coppia da 10 a 60 kN



Vantaggi

- Manipolazione sicura e con risparmio della forza con stampi pesanti
- Tempi di fermo più brevi grazie ad un cambio stampi semplice e razionale
- Rivestimento pregiato, resistente agli urti
- Elevata capacità di carico
- Ingombro ridotto grazie alle mensole con cerniera richiudibili

Impiego

Le mensole con cerniera permettono un cambio sicuro e con risparmio di forza e di tempo il trasporto di stampi pesanti.

Descrizione

Questa mensola viene applicata in modo fisso alla tavola della pressa e viene ruotata nella posizione per il cambio stampo soltanto quando occorre.

Questo tipo di mensola è molto utile quando lo spazio davanti alla tavola della pressa è ristretto oppure quando non è possibile o non desiderato il distacco della mensola per depositarla altrove.

L'alimentazione degli stampi avviene tramite carroponete o carrello elevatore a forche. Le mensole sono costituite da cuscinetti a rullini ad alta resistenza e temprati, l'arresto finale può essere superato solo in una direzione.

Superficie con rivestimento insensibile agli urti, colore RAL 1004, giallo oro.


Le mensole con cerniera vengono fornite a coppie quali unità pronte per il fissaggio con attacchi montati.

A richiesta si forniscono versioni speciali e mensole a doppio snodo.

La fornitura comprende:


2 mensole (lato destro e lato sinistro)

4 attacchi (già premontati)



Le mensole possono essere ruotate verso destra e verso sinistra

Schema di foratura per l'alloggiamento



* Tolleranza: $\pm 0,1$ mm

Esempio d'impiego



Mensole con cerniera su una pressa

Dati tecnici

Portata massima (coppia) [kN]	Lunghezza appoggio L [mm]	c $\pm 0,1$	Dimensioni [mm]				Peso (coppia) [kg]	No. ordin. (coppia)
			g	h	i	k $\pm 0,1$		
10	500	20	550	200	125	91,5	46	8 1835 1001
10	1000	70	1050	250	125	91,5	74	8 1835 1002
20	1000	120	1050	300	125	91,5	85	8 1835 1003
20	1250	170	1300	350	125	91,5	108	8 1835 1004
40	1000	210	1050	450	130	121,5	130	8 1835 1105
40	1250	260	1300	500	130	121,5	160	8 1835 1106
60	1000	310	1050	550	130	121,5	165	8 1835 1107
60	1250	460	1300	700	130	121,5	230	8 1835 1108